

大阪狭山市立小・中学校施設の耐震性能について

平成24年10月末現在

学校名	棟名	構造・階数	面積(m ²)	建築年 西暦 (等・増築で 建築年複数)	改修後Is値	改修前Is値	耐震性能 の有・無	備考
東小学校	管理・教室棟(東)	R-3	2,156	1969等	0.71	0.23	有	H20年度 補強済
	特別教室棟(東)	R-3	842	1970等	0.71	0.09	有	H20年度 補強済
	教室棟(南)	R-3, S-3	1,519	1974等	0.72	0.36	有	H22年度 補強済
	教室棟(南)	S-2	345	1,981	0.80	-	有	-
	教室棟(北)	R-3	870	1,969	0.80	0.32	有	H22年度 補強済
	渡廊下	R-3	45	1,974	1.10	0.34	有	H22年度 補強済
	体育館	R-2	883	1,995	新耐震	-	有	-
西小学校	管理・教室棟(東)	R-3	2,115	1970等	0.72	0.41	有	H23年度 補強済
	配膳室棟	S-3	107	1,973	2.70	-	有	-
	教室棟(北)	R-3	423	1,982	新耐震	-	有	-
	教室棟(南)	S-2	385	1,987	新耐震	-	有	-
	体育倉庫	S-2	110	1,988	新耐震	-	有	-
	特別教室棟(南)	R-3	820	1,971	0.74	0.58	有	H23年度 補強済
	教室棟(南)	R-3	261	1,975	0.72	0.55	有	H23年度 補強済
	教室棟(北)	R-3	171	1,980	1.08	-	有	-
	体育館	R-1	604	1,972	0.74	0.35	有	H22年度 補強済
	南第一小学校	高学年棟	R-3, S-3	2,338	1970等	0.71	0.28	有
管理棟		R-2	997	1,970	0.73	0.06	有	H20年度 補強済
低学年棟		R-2	896	1,970	0.72	0.46	有	H22年度 補強済
新館		R-3	974	1,973	0.74	0.37	有	H22年度 補強済
便所棟		S-3	71	1,996	新耐震	-	有	-
渡廊下		R-2	35	1,970	0.80	-	有	-
渡廊下		R-2	46	1,970	1.02	-	有	-
渡廊下		R-3	47	1,973	0.86	0.42	有	H22年度 補強済
体育館		R-1	657	1,970	0.99	0.32	有	H22年度 補強済
南第二小学校		低学年棟	R-3	1,535	1,974	0.73	0.26	有
	高学年棟	R-3	2,565	1974等	0.80	0.37	有	H17年度 補強済
	低学年棟	R-2	212	1,981	3.09	-	有	-
	管理・特別教室棟	R-2	1,230	1,974	0.71	-	有	-
	体育館	R-2	784	1,974	1.79	0.32	有	H14年度 補強済
北小学校	教室棟(南)	R-3	2,394	1,977	0.71	0.31	有	H21年度 補強済
	教室棟(南)	R-3	1,633	1,977	0.72	0.43	有	H21年度 補強済
	教室棟(北)	R-3	256	1,980	0.80	0.49	有	H21年度 補強済
	体育館	R-1	713	1,977	0.76	0.24	有	H24年度 補強済
南第三小学校	校舎棟(南)	R-3	1,500	1,978	0.80	0.23	有	H23年度 補強済
	校舎棟(南)	R-4	3,025	1,978	0.70	0.13	有	H23年度 補強済
	校舎棟(北)	R-4	337	1,980	0.88	-	有	-
	体育館	R-1	713	1,978	0.70	0.32	有	H22年度 補強済
第七小学校	管理棟	R-3	1,766	1,990	新耐震	-	有	-
	渡廊下	R-2	32	1,990	新耐震	-	有	-
	教室棟	R-3	2,622	1,990	新耐震	-	有	-
	教室棟	R-1	89	2,006	新耐震	-	有	-
	体育館	R-1	772	1,990	新耐震	-	有	-
狭山中学校	普通教室棟	R-2	487	1,961	0.83	0.66	有	H24年度 補強済
	普通教室棟(北)	R-3	813	1,971	0.83	0.21	有	H24年度 補強済
	便所棟	S-2	73	1,978	0.70	-	有	-
	普通教室棟	R-2	1,478	1,966	0.71	0.45	有	H24年度 補強済
	特別教室棟	R-3	1,192	1,968	0.84	0.46	有	H24年度 補強済
	倉庫	S-2	118	1,973	0.70	-	有	-
	普通・特別教室棟	S-2	768	1,980	0.85	-	有	-
	配膳室棟	S-2	81	1,973	0.88	-	有	-
	体育館	R-2	1,172	1,976	0.77	0.24	有	H23年度 補強済
南中学校	教室棟	R-3	1,366	1976等	0.74	0.47	有	H23年度 補強済
	管理棟	R-3	1,875	1,972	0.71	0.43	有	H23年度 補強済
	特別教室棟	R-2	760	1,972	0.86	-	有	-
	部室棟	S-2	170	1,995	新耐震	-	有	-
	教室棟	R-3, S-3	2,628	1,972	0.70	0.48	有	H23年度 補強済
	渡廊下	R-2	43	1,972	0.86	-	有	-
	渡廊下	R-3	72	1,972	0.88	0.57	有	H23年度 補強済
	体育館	R-2	1,005	1,972	0.83	0.24	有	H23年度 補強済
第三中学校	管理・普通教室棟	R-4	3,755	1,981	0.70	0.44	有	H23年度 補強済
	特別教室棟	R-3	1,878	1,981	0.71	0.52	有	H23年度 補強済
	部室棟	S-2	116	1,993	新耐震	-	有	-
	普通教室棟	R-4	362	1,983	新耐震	-	有	-
	PC教室棟	R-2	341	1,993	新耐震	-	有	-
	渡廊下	R-3	71	1,981	1.67	-	有	-
	体育館	R-2	1,139	1,981	1.60	0.27	有	H21年度 補強済
市立小・中学校	10校		61,658	67棟				
補強の必要な棟数			0	0棟	H24年度末 耐震化率		100%	
耐震性のある棟数			61,658	67棟				