大阪狭山市西除川第二排水区雨水調整池建設工事その2

ダイジェスト写真

着工前

路床改良

路盤工（下層・上層）

U字側溝据付状況

地先境界ブロック据付状況

タイル施工状況

植生シート施工完了

場内舗装状況

ボックスカルバート据付状況（既設水路横断部）

転落防止柵設置状況

メッシュフェンス設置状況

軽量鋼矢板打込完了

外灯設置完了

工場内舗装状況

工場内舗装完了

完成